

部品製造部(コネクタ部門)

不具合整理No.

43F-06-005

発行先

生産 課 G

その他： 立山電化工業(株)

不具合連絡書

配布先		製造部長	製造副部長	営業課	管理課	技術課	精研課	品証課	品技課	生産一課	生産二課	生産三課	生産四課	生産五課	めつき課	生技課	承認	確認	作成
部数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	承認 12.6.07 博久	確認 佐竹 12.6.07 由浩	作成 和田 12.6.7 哲夫

連絡受理日

2012年 6月6日

AM/PM

不具合受付者名

営業 ・ 品質保証2課 品質保証3課 和田

客先名

日本モレックス(株)静岡工場 連絡者名 品管 神山様

客先よりの連絡方法

()電話 ()郵便 ()荷物 (O)Eメール ()FAX

不具合区分

()苦情 (O)不良 ()クレーム ()調査依頼

図番 / 品名

504116-8008

0.4 BB CONN H=0.7

HI-RETENTION+POWER NAIL REC.NAIL FOR SMT

ロットNo./数量


20530TA75-1~8
20531TA75-1,2,4,6,8
20601TA75-1,2,5,6

100,235

内容

変形。
リール芯側でランダムに発生。
変形部に当たり傷無し。

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動かすか

協力工場不良連絡書発行

(要)・非)

回答期限： 2012.6.14 迄

揭示期間：品質異常改善通知書提出まで

発行先確認欄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→ 周知後速やかに各グループ別揭示ボードへ揭示 → 品質異常改善通知書提出にて揭示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる