

株式会社クラール 殿

発行日: 2012年 6月 29日

不具合整理No. 43MD-6-006


協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日: 2012年 7月 04日

承認	調査	担当
		

図番	101CFP-450-13F
品名	EN-33 ハウジング
ロットNo	120210-2-G-03他
発生日	2012年6月28日
不良数量	330,482
不良率	

不良内容
異物付着

処置

1. 確認内容

当書面にて確認。

返却品の処置 (数量明記)

2. 発生原因

検査員の当不良に対する認識の不徹底。

4. 流出原因

フレ検出を中心とした検査の中、
フレに注視しすぎた為、
当不良を見逃し流出してしまった。

3. 発生防止対策

各検査員に当不良がさまざまな箇所
に発生するという認識を徹底致します。

実施日: 2012年 7月 4日

5. 流出防止対策

一部の不良検出に注視するのではなく、
当不良を含めた不良発生の可能性を
検査員全員に十分認識させ、検査時
流出を防止致します。

実施日: 2012年 7月 4日

在庫品仕掛品の確認

在庫品 0 仕掛品 0

回答日: 2012年 7月 4日

標準類改訂 有・無 ()

承認	調査	作成
		

(株) 鈴木 確認

対策後、120806-2-H-05-06~120810-2-H-01-079計5ロット
において同不具合無しを、有効性有りとは判断致します。

承認	調査	確認者
		

(株) 鈴木

Rev: A

MQM-10010-4