

(有)クラール 殿

発行日： 2018年07月12日

整理No： 49M-06-001

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 7月19日

承認	調査	担当
佐竹 18.7.12 由浩	竹花 18.7.12 智治	竹花 18.7.12 智治

仕様番号 300282-9-11

品名 DF36-30P-0.4SD セツエンザ

金型番号 MM316

ロットNo 180418-1-S-004

連絡受理日 2018/06/04

対象数量 5,000個

不良内容

客先組立後の検査工程で
ショート発見

1. 確認内容

不具合写真にて確認

返却品の処置 (数量明記)

2. 発生原因

4. 流出原因

今回の場所のショートの頻度が極めて少なく、発生するという認識が薄く、実装面に発生するショートのおしに重視した検査になってしまい結果、見逃してしまっただけと見られます。

3. 発生防止対策

5. 流出防止対策

今回と同じ様なショートの不良サンプルと外觀見標準を参考にもう一度、十分に理解・認識して検査の時のスピード・検査する方向・注視する場所などを考えて再教育し、検査を行う事で流出を防止致します。

実施日： 年 月 日

実施日：2018年 7月 17日

在庫品仕掛品の確認

在庫品 106RL

仕掛品

回答日：2018年 7月 17日

承認	調査	作成
佐竹	明石	明石

標準類改訂 有・(無) ()

対策後、18114-1-X-01~04 ~ 18116-1-X-05の計5ロットにおいて同不具合無しと、有効性有りと判断致す。

承認	調査	確認者
佐竹 18.7.18 由浩	竹花 18.7.17 智治	竹花 18.7.17 智治

(株) 鈴木

Rev : B

SQM-10010-4

株
鈴
木
記
入協
力
工
場
記
入
是
正
処
置株
鈴
木
確
認