

不具合整理No. 43MD-11-006

生産区分	MD 生産1G	○
	MD 生産2G	
	その他()	

不具合連絡書

配布先	常務	製造部長	製造副部長	品質副部長	営業課	管理課	技術課	品証課	品技課	生産課							承認	確認	作成
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2									

連絡受理日	2011年 11月 24日 AM/PM 8 : 30																		
不具合受付者名	営業・品質保証 1 課 田幸																		
客先名	SMK株式会社 (富山事業所) 連絡者名 富山品質管理課 川倉主任様																		
客先よりの連絡方法	()電話 ()郵便 ()荷物 (O)Eメール ()FAX																		
不具合区分	()苦情 (O)不良 ()クレーム																		
図番 / 品名	101CPB-131-34F / 0.4mm B-B-CN PLUG INSERT MOLD																		
ロットNo./数量	211021-1-N-001,002 / 2リール																		

内容	略図(必要な場合のみ)
<p>金属クズ付着 客先の工程にて発見。 発生率: 1/5000...0.02% ゲート口から金属片が入り込んでいて、嵌合面からも露出している。 金属片には成形樹脂が付着。</p>	

処置(今後どの様に動くかを記入)
・現品の確認

発行先確認欄	<p>掲示期間: 2011年 12月 9日まで</p> <p>配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。</p>
--------	---