

部品製造部(めっき)

不具合整理No.

44K-06-010

発行先

めっき室

不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門	承認	確認	作成
														近藤 13.6.28 広司	浅川 13.6.28 裕規	南澤 13.6.28 一慶

連絡受理日

2013/06/28 13:43:44

不具合受付者名

品質保証部品質保証一課品質保証一Gめっき 南澤 一慶

客先名

SMK株式会社

連絡者名

MD担当竹花

客先よりの連絡方法

電話

受付区分

不良

仕様番号 / 品名

415CPB-090-50F

0.4MM PITCH PLUG CONT. (PB4Fタツ)

ロットNo.

130605.S2.L.003AB,130509.S3.E.0005AB,130528.S3.G.0023AB,130529.S3G.0027AB


対象数量

65,360

不具合内容

実装面(SMT側)端子(リード部)めっき未着発生。

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動かか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2013/07/11迄

回答期限: - 迄

発行先確認欄

掲示期間: 2013/07/05 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→ 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる