

(株)シンエイ 殿

発行日 : 2013年03月04日

整理No : 44M-03-001

## 協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日 : 2013年03月15日

承認 調査 担当

不在 13.3.06 智治

仕様番号 101CPB-136-40F (PB4H H1.0 40P)

品名 PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD



不良内容

クラックが発生している

ロットNo 230221-1-C-06

連絡受理日 2013/03/04 17:28:07

対象数量 6,970



## 1. 確認内容

7/2013 品 122 確認しました。

## 返却品の処置 (数量明記)

## 2. 発生原因

## 4. 流出原因

取り扱う"発生させようという認識が無かったため

## 3. 発生防止対策

## 5. 流出防止対策

作業員全員でミーティングを行ない、取り扱う対策がこのような不良も出さうという事で十分注意し取り扱う様にした。今後表面検査時は一番見やすい所なので充分注意し流出無き様に検査します

実施日 : 年 月 日

実施日 2013 年 3 月 12 日

## 在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

回答日 : 2013 年 3 月 14 日

承認 調査 作成

橋本 荒井 荒井

標準類改訂 有・(無) ( )

承認 調査 確認者

近藤 2.6.20 浅川 13.6.19 裕規 竹花 13.6.18 智治

対策後、230413-1-E-0001-0005~230419-1-F-0002-0007計5ロットにおいて同不具合無しの為、有効性有り判断致しませう

(株) 鈴木

Rev : A

SQM-10010-4