

部品製造部(社内めっき)										不具合整理No.										48K-03-001																			
<div>発行先</div> <div>めっき課</div>										<div>不具合連絡書</div>																													
<div>配信先</div> <div>製造部長</div> <div>製造副部長</div> <div>品証(副)部長</div> <div>営業部門</div> <div>生産管理部門</div> <div>生産部門</div> <div>技術部門</div> <div>メンテナンス部門</div> <div>めっき部門</div> <div>精密研削部門</div> <div>生産技術部門</div> <div>品質技術部門</div> <div>品質保証部門</div>										承認										確認										作成									
										<div>浅川</div> <div>17.3.07</div> <div>裕規</div>										<div>堀江</div> <div>17.3.03</div> <div>太郎</div>										<div>松本</div> <div>17.3.03</div> <div>達也</div>									
連絡受理日										2017/03/02																													
不具合受付者名										品質保証部品質保証一課品質保証一Gめっき 松木 達也																													
客先名										DDK(THAILAND)Ltd.															連絡者名 浅川														
客先よりの連絡方法										電話																													
受付区分										不良																													
仕様番号 / 品名										G-109708 / BB35C-PAA3A-101/102-DLF																													
ロットNo.										170130.7J.009A/B , 170208.5W.006A/B-008A/B , 170215.7M.005A/B , 170218.5Z.008A/B																													
対象数量										15,649,200個																													
<div>不具合内容</div> <div>B側層間紙浮きで端子変形</div> <div>170130.7J.009A/B 4,700,000個 B:S1702074007A</div> <div>170208.5W.006A/B 2,030,000個 B: S1702134001A</div> <div>170208.5W.008A/B 2,700,000個 B: S1702134003A</div> <div>170218.5Z.008A/B 2,619,200個 B: S1702204011A</div> <div>A側層間紙上がりで端子変形</div> <div>170215.7M.005A/B 3,600,000個 B : S170224019A</div>																				<div>略図(必要な場合のみ)</div>																			
<div>今後どの様に動くか</div> <div>品質異常改善通知書発行 必要</div> <div>協力工場不良品連絡書発行: 不要</div> <div>回答期限: 2017/03/09 迄</div> <div>回答期限: - 迄</div>																																							
発行先確認欄										<div>掲示期間: 2017/03/10 迄</div>																													
<div>発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →</div> <div>→ 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる</div>																																							