

不具合整理No. 43MD-8-002

生産区分	MD 生産1G	○
	MD 生産2G	
	その他()	

不具合連絡書

配布先	常務	製造部長	製造副部長	品質副部長	営業課	管理課	技術課	品証課	品技課	生産課						承認	確認	作成
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						近藤 11.8.11 広司	浅川 11.8.10 裕規	田幸 11.8.10 大輔

連絡受理日	2011年 8月 10日 AM/PM 4 : 00																	
不具合受付け者名	営業 ・ 品質保証 1 課 田幸 大輔																	
客先名	日本モレックス株式会社 (大連) 連絡者名 大連工場 品質管理課 住本様																	
客先よりの連絡方法	()電話 ()郵便 ()荷物 (O)Eメール ()FAX																	
不具合区分	()苦情 (O)不良 ()クレーム																	
図番 / 品名	503450-1208 / HI-FIX COAX HARNESS FOR 1.2GHZ INNER MOLD																	
ロットNo./数量	10218BW1B / 161,300 10221BW1B																	

内容

金属バリ


客先の組立工程にて、製品に金属バリが
付着しているのを発見。

発生率

1pcs/900pcs=0.11%(ロット:10218BW1B)

6pcs/420pcs=1.43%(ロット:10221BW1B)

略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

控えサンプルを確認

発行先確認欄

掲示期間: 2011年 8月 23日まで

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む)
→周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。