

不具合整理No. 43MD-8-005

生産 区分	MD 生産1G	○
	MD 生産2G	
	その他()	

## 不具合連絡書

配布先	常務	製造部長	製造副部長	品質副部長	営業課	管理課	技術課	品証課	品技課	生産課						承認	確認	作成
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						近藤 11.8.26 広司	浅川 11.8.25 裕規	田幸 11.8.24 大輔

連絡受理日	2011年 8月 24日 AM/PM 3 : 15																	
不具合受付者名	営業 ・ 品質保証 1 課 田幸 大輔																	
客先名	SMK株式会社 (富山事業所) 連絡者名 CS事業部 品質管理 川倉様																	
客先よりの連絡方法	( )電話 ( )郵便 ( )荷物 ( O )Eメール ( )FAX																	
不具合区分	( )苦情 ( O )不良 ( )クレーム																	
図番 / 品名	101CPB-137-10F / PB-4H(0.4mmB-B) PLUG INSERT MOLD																	
ロットNo./数量	210722-1-F-003 / 12,311 (1リールのみ)																	

内容 巻き逆 客先よりリール逆巻きの連絡有。 正: 嵌合面外側で左巻き	略図(必要な場合のみ)
--	-------------

処置(今後どの様に動くかを記入)
・現物確認

発行先確認欄	掲示期間: 2011年 9月 7日まで  配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。
--------	--