

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

44F-05-015

発行先

株式会社三ツ矢米沢工場

不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			承認	確認	作成
																黒岩 13.5.31 映次	藤牧 13.5.31 和義	黒岩 13.5.31 映次

連絡受理日

2013/05/31 13:41:48

不具合受付者名

品質保証部品質保証二課品質保証G 黒岩 映次

客先名

株式会社エンプラス半導体機器

連絡者名

瀬上様

客先よりの連絡方法

Email

受付区分

不良

仕様番号 / 品名

57-110-344-01

PLUNGER A (JC)

ロットNo.

13.05.11.1L.1J.0001-0005


対象数量

198,000

不具合内容

めっき槽内でのスパークによりめっき異常析出。(発生率0.7%)

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動か

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限: - 迄

回答期限: 2013/06/06 迄

発行先確認欄

掲示期間: 2013/06/07 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→ 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる