

株式会社シンエイ 殿

発行日: 2012年 5月 18日

不具合整理No. 43MD-5-004

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日: 2012年 5月 23日

承認

調査

担当

近藤
12.5.18
広司浅川
12.5.18
裕規浅川
12.5.18
裕規

図番 331-0472-2 80

品名 U.FL-R-SMT-1(80)

ロットNo 120228-B213-03

発生日 2012年5月18日

不良数量 10,000

不良率



不良内容

エンボステープ剥離

梱包箱からリールを出したらコネクタが落下していて、エンボスを確認したらエンボスカバーテープが剥がれている箇所があった。

処置

1. 確認内容

上記の写真で確認しました。

返却品の処置 (数量明記)

2. 発生原因

自社検査部門に於てコネクタ落下、
及転等があればすぐに発見できるレベルに
あり、再度出荷検査で及転等の検査を
してあり、自社では問題なかったと
思われます。

4. 流出原因

3. 発生防止対策

実施日: 年 月 日

5. 流出防止対策

実施日: 年 月 日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

回答日: 2012年5月23日

承認

調査

作成

橋本

橋本

標準類改訂 有・(無) ()

承認

調査

確認者

近藤
12.11.28
広司浅川
12.11.28
裕規浅川
12.11.28
裕規

対策後、120603-B213-01-02~120608-B213-06の計2ロットにおいて
同不具合無し。6ヶ月間経過の為、有効性有りとは判断致します。

(株) 鈴木 記入

協力工場 是正処置 記入

(株) 鈴木 確認

(株) 鈴木

Rev: A

MQM-10010-4