

部品製造部(コネクタ部門)

不具合整理No.

43F-03-013

発行先

生産	課	G
その他:	立山電化工業(株)	

不具合連絡書

配布先		製造部長	製造副部長	営業課	管理課	技術課	精研課	品証課	品技課	生産一課	生産二課	生産三課	生産四課	生産五課	めつき課	生技課	承認	確認	作成
部数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

連絡受理日

2012年3月23日

AM/PM

9:00

不具合受付者名

営業

品質保証3課

品証 和田

客先名

日本モレックス(株)静岡工場

連絡者名

品質管理2G 酒井様

客先よりの連絡方法

()電話 ()郵便 ()荷物 (O)Eメール ()FAX

不具合区分

()苦情 (O)不良 ()クレーム ()調査依頼

図番 / 品名

503373-9039

0.4 B-TO-B CONN.PLUG RA LOW SIDE TERMINAL

ロットNo./数量



12.01.19.1.G.0009
12.01.24.1.H.0006

130,000

内容

組立工程にて端子使用時、ピン潰れが多発した為確認すると、端子単体にて変形が見られた。

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書(5原則シート)発行 (要)・非)

回答期限:

迄

揭示期間:品質異常改善通知書提出まで

発行先確認欄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → 周知後速やかに各グループ別揭示ボードへ揭示 → 品質異常改善通知書提出にて揭示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

(株) 鈴木 品質保証課

Rev : D

CQM-06030-1