

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

46F-05-009

発行先

不具合連絡書

| 配信先 | 製造部長 | 製造副部長 | 品証(副)部長 | 営業部門 | 生産管理部門 | 生産部門 | 技術部門 | メンテナンス部門 | めっき部門 | 精密研削部門 | 生産技術部門 | 品質技術部門 | 品質保証部門 | 承認 | 確認 | 作成 |
|-----|------|-------|---------|------|--------|------|------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 黒岩 15.5.22 映次 | 黒岩 15.5.22 映次 | 黒岩 15.5.22 映次 |

連絡受理日 2015/05/22 12:34:48

不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 黒岩 映次

客先名 日本モレックス合同会社 連絡者名 品質保証部 高田様

客先よりの連絡方法 Email

受付区分 調査依頼

仕様番号 / 品名 50398-8000 / 2.5 WIRE TO WIRE CONN. CRIMP PIN


ロットNo. 確認中

対象数量 2

不具合内容

アッセンブリー後の製品にて、端子折れによる導通異常が発生。(折れた部分のクラック調査依頼。)

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: - 迄

回答期限: - 迄

発行先確認欄

掲示期間: 2015/05/29 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→ 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる