



発行日： 2018/11/20

整理No. 6009609

## 特別作業記録

## 品質保証課

|           |  |                      |   |                      |                      |                      |
|-----------|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 品質保証課     | 図番   | G-110276             |   | 承認                   | 調査                   | 担当                   |
|           | 品名   | APB-PAAAB1-501E-DLF  |   | 佐竹<br>18.11.21<br>由浩 | 竹花<br>18.11.20<br>智治 | 小林<br>18.11.20<br>歩夢 |
|           | 数量   | 79,860               |   |                      |                      |                      |
|           | ロットNo  | 181109-1-Y-0005-0006 |   | 実施期限<br>2018/12/4    |                      |                      |
| 品質保証課     | <不良内容>   |                      | <処置方法>  |                      |                      |                      |
|           | 05: #K 反ゲート側 樹脂漏れ<br>06: #A ゲート側 樹脂漏れ  |                      | ①サンプル採取/②発生箇所以降廃棄   |                      |                      |                      |
|           | <手順>   |                      |  |                      |                      |                      |
|           | 成形品のため、手袋、マスク着用のこと。<br>樹脂漏れが発生しているリールです。<br>①リールを外周から検査し、<br>一番初めに樹脂漏れが発生したと思われる樹脂漏れ発生箇所を中心にして、<br>左右50cmずつ合計100cmをサンプル採取してください。<br>採取したサンプルは品証宛に送付願います。 →サンプル採取方法の詳細は別紙1参照<br>②サンプルを採取したあと、樹脂漏れ発生箇所以降は廃棄してください。<br>05: #Kcav/06: #Acavに発生傾向有ります。<br>不明点あれば連絡願います。<br>※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。 |                      |   |                      |                      |                      |
| 品質技術課、生産課 | <作業日>  |                      | <備考> 樹脂漏れ   |                      |                      |                      |
|           | H30 年 11 月 26 日 ~ H30 年 11 月 27 日  |                      | 181109-1-Y-0005-45820<br>6-発生箇所 8件<br>良品数 数量不明                                      |                      |                      |                      |
|           | <作業員名>   |                      | 戸井田   |                      |                      |                      |
| 品質保証課     | 作業結果   | 廃棄数 :                | 79,860  | ヶ                    | 作業時間 :               | 2.5 H                |
|           |  | 良品数 :                | 0   | ヶ                    | 集計月度(品証記入) :         | H31.4 月度 集計済         |
| 品質保証課     | <受理>   |                      |   |                      |                      |                      |
|           |    |                      |   |                      |                      |                      |