


発行日： 4月16日

整理No. 50F-04-006

## 特別作業記録

## 品質保証課

品質保証課	図 番	G-109708	承認	調査	担当
	品 名	BB35C-PAA3E-101/102-DLF(BB35L)	佐竹 19.4.18 由浩	竹花 19.4.16 智治	松木 19.4.16 達也
	数 量	3,000,000			
	ロットNo	190301.3Q.007A/B	実施期限 2019/4/24		
	<不良内容> B側ダコン有り		<作業方法> 異常部除去		
<手順> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.手袋着用</li> <li>2.対象リールを外周側から確認し、ダコン箇所をカットし除去してください。</li> <li>3.廃棄ピン数を数えて、現品票を修正すること</li> <li>4.B側の良品数量と同じになるようにA側の現品票の数量を修正してください。</li> <li>5.作業後の良品数量と廃棄数量を記載してください。</li> </ol> <div style="text-align: center;">  </div> <p>変形に気をつけて作業を行うこと</p> <p>※最低巻き数量を満たしているかめっき後のリール仕様書を確認してください。</p>					
<作業日> 年 月 日 ~ 年 月 日			<備考>		
<作業者名>					
作業結果		廃棄数 :                      ケ 良品数 :                      ケ	作業時間 :                      H 集計月度(品証記入) :                      月度 集計済		
<受理>					