

(有)クラール 殿

発行日： 2017年11月07日

整理No： 49M-11-002

## 協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 2017年11月14日

承認

調査

担当



仕様番号 101CPB-138-14F

品名 PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD

金型番号 MM433


ロットNo 271019-1-N-02

連絡受理日 2017/11/06

対象数量 1,792個

不良内容

キャリア変形有



## 1. 確認内容

現物サンプルにて確認

## 返却品の処置 (数量明記)

## 2. 発生原因

取り扱いによるキャリア変形が可能性は過去に多数の検査実績のある検査員であるが取り扱いによるものではないと考えられます。加えてこれまでに検査中にキャリア変形を発見したことも有り、現在検査に当たっている検査員全員が検査中に気づき、発見できると回答を得られた事から見逃してはないと考えますので、次工程での調査をお願い致します。

## 4. 流出原因

## 3. 発生防止対策

実施日： 年 月 日

## 5. 流出防止対策

実施日： 年 月 日

## 在庫品仕掛品の確認

在庫品 0

仕掛品 0

回答日： 2017年11月13日

承認

調査

作成




標準類改訂 有・(無) ( )

承認

調査

確認者



対策後、271213-1-S-01-02 ~ 271222-1-T-05-05の計5ロットにおいて同不良無しのため、有効性有りと判断致します。