

部品製造部(めっき)

不具合整理No.

44K-06-006

発行先

めっき室

## 不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門	承認	確認	作成
														近藤 13.6.28 広司	浅川 13.6.28 裕規	南澤 13.6.28 一慶

連絡受理日

2013/06/28 10:53:03

不具合受付者名

品質保証部品質保証一課品質保証一Gめっき 南澤 一慶

客先名

SMK株式会社

連絡者名

MD担当竹花

客先よりの連絡方法

電話

受付区分

不良

仕様番号 / 品名

415CPB-097-50F 8 W

PB4H(H=1.0) PLUG CT 8 W

ロットNo.

S130424-S5B-002AB,005AB

対象数量

47,980

不具合内容

Ni/Pリア部にAuめっき規格以上に付いている。  
端子を使用して成形した製品。  
にじみ除去液の添加剤管理不足。

略図(必要な場合のみ)

今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2013/07/8迄

回答期限: - 迄

発行先確認欄

掲示期間: 2013/07/05 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →  
→ 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる