

(有)クラール 殿

発行日： 2016年08月17日

整理No： 48M-08-001

## 協力工場 不良品連絡書


再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 2016年08月24日

承認 調査 担当

浅川  
16.8.19  
裕規堀江  
16.8.18  
太郎竹花  
16.8.17  
智治

仕様番号 101CPB-136-34F  
品名 PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD  
金型番号 MM447  
ロットNo 260728-2-T-01,260801-2-T-01  
連絡受理日 2016/08/17 16:46:53  
対象数量 5,440

不良内容  
ハウジングにクラック発生

## 1. 確認内容

不具合写真及び現物サンプルにて確認

## 返却品の処置(数量明記)

## 2. 発生原因

製品並びにモールドの取り、ハウジングについて不具合箇所の  
の付着時の可能性も考慮しながら取り回しを確認  
して、この変形箇所の取りは機械力による  
当社でカットした結果、発生してはおりませんでした。

## 4. 流出原因

不良サンプルの検査を実施中に見せしめて  
不良に気づけるかと確認。  
全員が自信をもって戻すも発見できず、この回答も  
得た結果から見逃しはしないと考え  
作業員への調査を希望します。

## 3. 発生防止対策

実施日： 年 月 日

## 5. 流出防止対策

実施日： 年 月 日

## 在庫品仕掛品の確認

在庫品 0

仕掛品 0

回答日：2016年8月25日

承認

調査

作成

浅川

堀江

竹花

標準類改訂 有・無 ( )

承認

調査

確認者

浅川  
17.4.03  
裕規堀江  
17.4.03  
太郎竹花  
17.4.03  
智治

対策後、270301-2-W-01-01 - 270308-2-A-01-02 の  
計5ロットにおいて不具合無しの為有効性有りと判断致します。