

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

47F-09-015

発行先

生産一課

## 不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			承認	確認	作成
																黒岩 15.9.28 映次	佐竹 15.9.28 由浩	近藤 15.9.28 広司

連絡受理日	2015/09/28 12:56:05		
不具合受付者名	品質保証部品質保証二課品質保証二G 近藤 広司		
客先名	京セラコネクタプロダクツ株式会社	連絡者名	M/D 竹花氏
客先よりの連絡方法	Email		
受付区分	不良		
仕様番号 / 品名	71 5859 999 X21 XXX S (5859 プラグCT) / 5859 PLUG CONT (H=0.9)		
ロットNo.	150822.4.A.001～018A/B		
対象数量	41,800,000		

不具合内容 B側端子に樹脂被り発生。 (端子B側 スライドカム破損)	略図(必要な場合のみ)
--	-------------

今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2015/10/09迄

回答期限: - 迄

発行先確認欄

掲示期間: 2015/10/05 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →  
→ 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる