

(株)シンエイ 殿

発行日： 2015年03月26日

整理No： 46M-03-004

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 2015年04月02日

承認

調査


担当



仕様番号 503450-1208
品名 HI-FIX COAXIAL HARNESS FOR 1.2GHZ INNER
金型番号 MM371
ロットNo 50317BW101,02、50318BW101、50319BW101,02
連絡受理日 2015/03/26 22:44:27
対象数量 128,690

不良内容

ハウジングにクラックが発生している



1. 確認内容

上記写真にて確認しました。

返却品の処置（数量明記）

2. 発生原因

品証観により割れが発生しているとの連絡があり注意して作業が様々指示が有りました。割れ箇所等確認し、作業を進め急ぎで下ろし3人の作業員で検査を行いました。148ヶ所割れが発見されたため3人共理解して作業は物と思われ見落としが有りました。

4. 流出原因

2と同じ

3. 発生防止対策

初めての作業は作業員が理解するまで時間をかけて指導してから作業に付いてもらう。クラック発生作業指示品は見落としの無き様々検査を行ないます。通常品は始・終り断の始終と2〜3週クラック検査を行ないその後通常検査をし流出防止に努めます。

実施日： 27年 3月 19日

5. 流出防止対策

3と同じ

実施日： 27年 3月 19日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

回答日： 27年 4月 2日

承認

調査

作成



倉

標準類改訂 有・(無) ()

承認

調査

確認者



対策後 50513BW1-01-04~50529BW1-01-049計5ロットにおいて
同不具合無しを、有効性有りだと判断致します。

(株)鈴木

Rev : B

SQM-10010-4