

福山通運(株)

殿

発行日： 2015年08月10日

整理No： 47F-08-004

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 2015年08月19日

承認

調査

担当

黒岩
15.8.10
映次和田
15.8.10
哲夫藤沢
15.8.10
正章

仕様番号 VC02479991

品名 #290-5 コンタ外


金型番号 P5060

ロットNo 27.06.06.1.0002-0003 (P.S.No.407)

連絡受理日 2015/08/10 11:02:54

対象数量 80,000

不良内容

リール変形
外箱変形が無い事から
運送時に縦積みになれた
と思われる。

1. 確認内容

8/3に南アルプス市ケル(株)様へ取違ひの件で、後日8%に商品不良の連絡を受けた。お届先へ開梱した所、商品のリールが変形して11%の不良品。外装からの不良の確認は出来ませんでした。商品の不変形状より、縦積みによる変形不良と思われる。

返却品の処置(数量明記)

2. 発生原因

外装状態及び内容品のリールの変形状態より、長野支店から長野支店への輸送工程において、縦積みされたものと思われる。

4. 流出原因

積付けの確認をしており可能性あり。
(夜中であつた為、確認できなかったため)

3. 発生防止対策

集荷者、履行者、業務員の各種種でのミーティング時に取扱いの注意及び縦積み不可への注意を伝達いたします。
8%~11%の期間にて実施いたします。

実施日：2015年 8月 19日

5. 流出防止対策

積付けの確認を行なう
(夜中であつても夜勤業務員にて確認する)

実施日：2015年 8月 19日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

回答日：2015年 8月 19日

承認

調査

作成

黒岩

和田

藤沢

標準類改訂 有・無 ()

承認

調査

確認者

黒岩
15.4.18
映次和田
15.4.18
哲夫藤沢
15.4.18
正章

対策後、27.06.05.1.0001~28.03.23.1.0007の
計4ロットにおいて同不具合の有無
半年以上経過している為、開査します。




(株) 鈴木

Rev: B

SQM-10010-4 未

作成日： 2015 年 9 月 2 日

教育・訓練実施表

店名	長野店	承認者		評価者		作成者	
グループ名	業務夜勤班	グループリーダー名	森野 信一				
日時	2015 年 9 月 2 日 23 : 00 ~ 23 : 30						
教育・訓練の内容	(株)鈴木様荷物取扱いについて ・7月31日集荷発送分にて破損事故が発生しております。南アルプス市ケル様にて商品のリール変形が発生しております。外装上の異常は確認出来ませんでしたが、破損品の状況より荷物を縦積したと思われる状況になります。今後の現場作業にて下記の業務確認を実地します。 ・運行者の積み付け時に縦積み厳禁である事を伝達してください。又、積み付けに立会いし、しっかりと積み付けをしているか確認すること。						
		実施者 樋口 達也					
No.	対象者名	評価	備考				
1	清水 良男	A					
2	佐藤 良延	A					
3	本藤 智文	A					
4	森野 信一	A					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

