


発行日： 2019/4/17

整理No. 6010098

特別作業記録

品質保証課

品質保証課	図 番	G-110471		承認	調査	担当
	品 名	BB35K-PAA18EA31-500E-DLF		佐竹 19.4.18 由浩	17 19.4.17 小森	19.4.17 小森
	数 量	223,860				
	ロットNo	190401-3-V-0002-0005		実施期限 2019/5/1		
品質保証課	<不良内容> パイロット変形 金属バリ		<処置方法> 粘着棒でバリ除去			
	<p><手順></p> <p>成形品のため、手袋、マスク着用のこと。</p> <p>右写真のような金属バリが発生しています。</p> <p>粘着棒で金属バリを除去してください。</p> <p>その際、キャリア変形に注意願います。</p> <p>不明点あれば連絡願います。</p> <p>※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。</p>		<p>金属バリ写真</p> 			
品質技術課、生産課	<作業日> 年 月 日 ~ 年 月 日		<備考>			
	<作業者名>					
品質保証課	作業結果	廃棄数 :	ケ	作業時間 :	H	
		良品数 :	ケ	集計月度(品証記入) :	月度 集計済	
品質保証課	<受理>					