

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

44F-09-010

発行先

生産三課2G

不具合連絡書

配信先

製造部長

製造副部長

品証(副)部長

営業部門

生産管理部門

生産部門

技術部門

メンテナンス部門

めっき部門

精密研削部門

生産技術部門

品質技術部門

品質保証部門

承認

確認

作成

近藤
12.9.18
広司近藤
12.9.18
広司

連絡受理日

2012/09/18 13:05:10

不具合受付者名

品質保証部品質保証一課 近藤 広司

客先名

S&Sコンポーネンツ株式会社

連絡者名

大森課長

客先よりの連絡方法

Email

受付区分

調査依頼

仕様番号 / 品名

8230-5164

バンドリアセンサ'イタシ 090が'タ SHORT

ロットNo.

CH130027他

対象数量

散発

不具合内容


バンドリア端子ずれ(把持力不足)

7月に調査依頼を展開した「位置ずれ」が、客先にて日々発生している。

7月度108件、8月度112件発生し、都度設備停止発生。

端子単品でも発見されている。

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2012/09/24迄

回答期限: - 迄

生産区分先確認欄

掲示期間: 2012/09/25 迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→ 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる