

不具合整理No. 43MD-8-004

生産区分	MD 生産1G	○
	MD 生産2G	
	その他()	

不具合連絡書



配布先	常務	製造部長	製造副部長	品質副部長	営業課	管理課	技術課	品証課	品技課	生産課						承認	確認	作成
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						近藤 11.8.26 広司	浅川 11.8.25 裕規	田幸 11.8.24 大輔

連絡受理日	2011年 8月 23日		AM/PM		0	:	20
不具合受付者名	営業 ・ 品質保証		1	課	田幸 大輔		
客先名	SMK株式会社（富山事業所）			連絡者名 CS事業部 品質管理 川倉様			
客先よりの連絡方法	()電話 ()郵便		()荷物 (O)Eメール		()FA		
不具合区分	()苦情 (O)不良		()クレーム				
図番 / 品名	101CPB-131-34F		/		0.4mm B-B-CN PLUG INSERT MOLD		
ロットNo./数量	210813-1-Y-001		/		13,436		

内容

変形
端子・ハウジング・キャリアに変形有。
発生率: 1/200~300
客先の自動組立機にて送りミス発生。

略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

掲示期間: 2011年 9月 7日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む)
→周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。