

部品製造部(社内めっき)

不具合整理No.

49K-05-001

発行先

めっき課

不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門	承認	確認	作成
														浅川 18.5.28 裕規	竹花 18.5.25 智治	松木 18.5.25 達也

連絡受理日

2018/05/23

不具合受付者名

品質保証部品質保証一課品質保証Gめっき 松木 達也

客先名

社内MD工程

連絡者名

竹花氏

客先よりの連絡方法

電話

受付区分

不良

仕様番号 / 品名

415CPB-097-50F 8 W

PB4H(H=1.0) PLUG CT 8 W

ロットNo.

180508.S5S.01~03.AB

対象数量

3,574,000個

不具合内容


リード部カンゴウ側めっき未着。
社内成形後の全数検査工程にて発見。

P.lot 180508.S5S.01A/B → M.lot 280515-1-V-01~03 成形
品 54,000pcs

P.lot 180508.S5S.02~03A/B
端子 3,520,000ヶ

略図(必要な場合のみ)

めっき薄い



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2018/06/04迄

回答期限: - 迄

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む)
→ 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる