

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

44F-01-013

発行先	生産二課1G




不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門	承認	確認	作成

連絡受理日	2013/01/24 12:17:41		
不具合受付者名	品質保証部品質保証三課品質保証G		佐竹 由浩
客先名	日本モレックス株式会社	連絡者名	品質管理2G 中尾様
客先よりの連絡方法	Email		
受付区分	不良		
仕様番号 / 品名	50822/50823/50824/50825-8099 / 1.0MM PITCH I/O CONN REC TERM A/B/C/D		
ロットNo.	・50824-8099:21218BW1C002-C005,2124BW1D001-D003 ・50823-8099:21221BW1F001-F002 ・50822-8099:21218BW1H002 ・50825-8009:21220BW1C001-C010		
対象数量	・50824-8009:378,790・50823-8009:120,000・50822-8009:79,650・50825-8009:399,050		

不具合内容
 ・端子変形(リール芯側に集中して発生)

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2013/02/06迄

回答期限: - 迄

生産区分先確認欄

掲示期間: 2013/01/31 迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
 → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる