

部品製造部(コネクタ)										不具合整理No. 50F-10-008							
発行先											<h1 style="text-align: center;">不具合連絡書</h1>						
	佐藤製作所																
配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門		承認	確認	作成
																	
連絡受理日		2018/10/25															
不具合受付者名		品質保証部品質保証二課品質保証一G 和田 哲夫															
客先名		京セラ株式会社										連絡者名		品質管理 林様			
客先よりの連絡方法		Email															
受付区分		調査依頼															
仕様番号 / 品名		82 8071 999 001 000 / 8071 SHIELD PLATE W=50 キリカキアリ															
ロットNo.		8713SS103															
対象数量		26,000個															
<p>不具合内容</p> <p>客先組立工程(中国)の受け入れ検査にて検出。リール外周側1m確認したところ、端末から50～60cm の位置に1か所あり。</p>										<p>略図(必要な場合のみ)</p> <div style="text-align: center;">  </div>							
<p>今後どの様に動くか</p> <p>品質異常改善通知書発行 不要      協力工場不良品連絡書発行: 必要</p> <p>回答期限:      -      迄      回答期限: 2018/11/01 迄</p>																	
発行先確認欄	<p>発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる</p>																