

下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。
再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。

発生原因 めっき課： 2015年09月02日
流出原因 めっき課： 2015年09月07日
流出原因 品質技術課： 2015年09月10日

5.8.28 太郎 達也

仕様番号	71 5859 999 X21 XXX S (5859ﾌﾟﾗｸﾞ CT)
品 名	5859 PLUG CONT (H=0.9)
ロットNo	S1506164016B
対象数量	300,000
不具合内容及び確認内容	
勘合面側リード部Auめつき未着(連続2pin/5000pin)	
7ﾌﾟﾛﾄﾞﾛｯﾄNo. / 5,06,13,5,6,0009B	
異常品の暫定処理	確認中

SQM-22020-1