


協 力 工 場 記 入	東新工業(株) 殿		発行日 : 2018年11月16日							
			整理No : 50F-11-005							
	協力工場 不良品連絡書									
	再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。		<table border="1"> <tr> <th>承認</th> <th>調査</th> <th>担当</th> </tr> <tr> <td>黒岩 18.11.16 映次</td> <td>影山 18.11.16 善一</td> <td>片山 18.11.16 雄司</td> </tr> </table>		承認	調査	担当	黒岩 18.11.16 映次	影山 18.11.16 善一	片山 18.11.16 雄司
	承認	調査	担当							
	黒岩 18.11.16 映次	影山 18.11.16 善一	片山 18.11.16 雄司							
	指定回答日 : 2018年11月22日									
	仕様番号	415CFX-009-52F*	不良内容 金めつき膜厚規格外 0.01 μ m以上→0.007/0.002 μ m 							
	品名	2Pレセプタクルコンタクト(ノッチナシ)								
	金型番号	P5375								
ロットNo	18.09.06.S1.B-0023									
連絡受理日	2018/11/15									
対象数量	43,800個									
協 力 工 場 記 入	1. 確認内容		返却品の処置 (数量明記)							
	別紙参照		お客様にて廃棄							
	2. 発生原因		4. 流出原因							
	別紙参照		別紙参照							
	3. 発生防止対策		5. 流出防止対策							
	別紙参照		別紙参照							
	実施日 : 年 月 日		実施日 : 年 月 日							
	在庫品仕掛品の確認		回答日 : 2018年11月26日							
在庫品 1,500,000pin 仕掛品		<table border="1"> <tr> <th>承認</th> <th>調査</th> <th>作成</th> </tr> <tr> <td>横浜 東新工業(株) 18.11.26 小澤</td> <td>横浜 東新工業(株) 18.11.26 遊佐</td> <td>横浜 東新工業(株) 18.11.26 後藤</td> </tr> </table>		承認	調査	作成	横浜 東新工業(株) 18.11.26 小澤	横浜 東新工業(株) 18.11.26 遊佐	横浜 東新工業(株) 18.11.26 後藤	
承認	調査	作成								
横浜 東新工業(株) 18.11.26 小澤	横浜 東新工業(株) 18.11.26 遊佐	横浜 東新工業(株) 18.11.26 後藤								
標準類改訂 (有) ・ 無 (TQ83E-YL-005別紙-01異常の定義)		承認 調査 確認者								