

(株)シンエイ 殿

発行日： 2013年03月11日

整理No： 44M-03-004

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 2013年03月18日

承認

調査

担当

浅川
13.3.11
裕規浅川
13.3.11
裕規竹花
13.3.11
智治

仕様番号 101CPB-131-14F

品名 0.4MM B-B PLUG INSERT MOLD


ロットNo 230218-1-T-01

連絡受理日 2013/03/11 08:46:06

対象数量 30,000

不良内容

コンタクト根元のハウジングが割れている



1. 確認内容

写真及びサンプル品で確認しました。

返却品の処置（数量明記）

2. 発生原因

4. 流出原因

今までの様な不良クレームがなく、作業方法に問題があるとは思っていませんが、ため。

3. 発生防止対策

5. 流出防止対策

裏面検査する時は、指でレール部を持ち上げて確認する。作業員が毎日作業方法を確認する

実施日： 年 月 日

実施日：2013年 3月 12日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

回答日：2013年3月14日

承認

調査

作成

橋本

荒井

荒井

標準類改訂 有・(無) ()

承認

調査

確認者

近藤
13.4.09
広司浅川
13.4.06
裕規竹花
13.4.06
智治

対策後、230313-1-Y-0001-0004~230314-1-A-0001-0004の計5ロットにおいて同不具合無しを、有効性有と判断致します。

(株)鈴木

Rev : A

SQM-10010-4