

管理不良の原因、対策確認シート

図番 / 品名	138061-1-11 / X.FL-LP-040 メスタンシ
ロットNo	V30.1.0536-0550/ V31.1.0551-0560
不具合内容	リール現品票の添付位置が違う。 誤 キャリア側 正 コンタクト側。

原因(なぜなぜ分析、真の原因追及)

なぜ1

なぜ2

なぜ3



なぜ3の原因についての対策

その日に記入し品証担当者に
提出してください。

品証課長	品証担当	生産課長	起因者
			三ツ矢