

不具合整理No. 43MD-9-002

生産 区分	MD 生産1G	
	MD 生産2G	
	その他(生産管理)	

不具合連絡書

配布先	常務	製造部長	製造副部長	品質副部長	営業課	管理課	技術課	品質課	品技課	生産課						承認	確認	作成
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						近藤 11.9.08 広司	浅川 11.9.08 裕規	田幸 11.9.7 大輔

連絡受理日	2011年 9月 6日 AM/PM 7 : 00																	
不具合受付者名	営業 ・ 品質保証 1 課 田幸 大輔																	
客先名	日本モレックス株式会社 (大連) 連絡者名 大連工場 品質管理課 住本様																	
客先よりの連絡方法	()電話 ()郵便 ()荷物 (O)Eメール ()FAX																	
不具合区分	(O)苦情 ()不良 ()クレーム																	
図番 / 品名	503450-1208 / HI-FIX COAX HARNESS FOR 1.2GHZ INNER MOLD																	
ロットNo./数量	10825BW1F001 / 145,940pcs/5リール 10826BW1F001																	

内容


PPバンド無し
リール外周に巻くPPバンド(支給材)が巻かれてなかった。

良品状態:保護バンドあり



略図(必要な場合のみ)

不良品状態:保護バンド無し



処置(今後どの様に動くかを記入)

発行
先
確認
欄

掲示期間: 2011年 9月 22日まで

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む)
→周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。