

(株)シンエイ 殿

発行日 : 2013年05月13日

整理No : 44M-05-001

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日 : 2013年05月20日

承認

調査

担当



仕様番号 101CPB-136-30F

品名 PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD


ロットNo 230304-1-R-03

連絡受理日 2013/05/13 12:52:52

対象数量 4,451

不良内容

ハウジングにクラックが発生している



1. 確認内容

上記写真にて確認しました。

返却品の処置 (数量明記)

2. 発生原因

ハウジングにクラックが入る様な取扱いはしてなく、以前よりハウジングにクラックが入っていた等の指摘があり、十分注意して作業しているが、今回のような不良発生の原因は不明です。

4. 流出原因

左記同様

3. 発生防止対策

以前にもハウジング変形等の指摘があった時より、取扱いは十分注意するようにより、再度指導しました。

5. 流出防止対策

左記同様

実施日 2013年5月15日

実施日 2013年5月15日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

回答日 2013年5月20日

承認

調査

作成

標準類改訂 有・(無) ()

対策後 230516-1-V-0001-0004~230522-1-V-0001-0009計5ロットにおいて同不良発生無しの為有効性ありと判断致します。

承認

調査

確認者



(株)鈴木

Rev : A

SQM-10010-4

(株)鈴木記入

協力工場 是正処置 記入

(株)鈴木 確認