

株式会社 坂井化工 殿

発行日: 2011年 8月 2日

不具合整理No.43MD-7-011

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日: 2011年 8月 4日

承認	調査	担当
浅川 11.8.02 広司	浅川 11.8.02 裕規	坂井 11.8.02 大輔

図番	124089-1-13
品名	TM5RJ-66 SゼツエンRケース
ロットNo	101109-1-P
発生日	
不良数量	2000
不良率	1個 0.05%

不良内容
打痕
発生率: 1/2,000個(0.05%)

処置

1. 確認内容

打コレ

返却品の処置 (数量明記)

2. 発生原因

成形品はベルトコンベアで流れ冷えた状態で受箱に入るは組みで落下音は指示通りクッション材の詰まり落さずで行っていました

4. 流出原因

全数検査としておりますが、検査不十分か、それ以降の梱包・運搬時の発生も考えられます。

3. 発生防止対策

生産検査の充実。

5. 流出防止対策

出荷検査を入念に行う

実施日: 2011年 8月 日

実施日: 2011年 8月 日

在庫品仕掛品の確認

在庫品 125

仕掛品 0

回答日: 11年 8月 8日

標準類改訂 有・無 ()

対策後111031-1-Xの計1ロットにおいて同不具合無し。6ヶ月経過を有効性有りと判断致します。

承認	調査	作成
坂井	坂井	坂井
承認	調査	確認者
浅川 12.3.27 裕規	浅川 12.3.27 裕規	花 12.3.27 智治

(株) 鈴木

Rev: A

MQM-10010-4