

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

47F-11-008

発行先

## 不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			承認	確認	作成
																黒岩 15.11.13 映次	黒岩 15.11.13 映次	黒岩 15.11.13 映次

連絡受理日	2015/11/13 20:32:51		
不具合受付者名	品質保証部品質保証二課		黒岩 映次
客先名	郡山ヒロセ電機株式会社	連絡者名	品質管理課 門馬様
客先よりの連絡方法	Email		
受付区分	調査依頼		
仕様番号 / 品名	686-0052-0 /		DF20K-2830SCFA
ロットNo.	K-17-3-3203-3210,3217-3221		
対象数量	280,000		


## 不具合内容

お客様組立工程にて、ランス変形による端子抜け発生。  
(発生率3%)

略図(必要な場合のみ)

(良品)

(不具合品)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: - 迄

回答期限: - 迄

発行先確認欄

掲示期間: 2015/11/20 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →  
→ 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる