






部品製造部(コネクタ)										不具合整理No.		50F-09-002				
発行先																
	東新工業(株)															
<h1>不具合連絡書</h1>																
配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門	承認	確認	作成
																
連絡受理日		2018/09/11														
不具合受付者名		品質保証部品質保証一課品質保証二G(MD) 小林 歩夢														
客先名		DDK (THAILAND) Ltd.										連絡者名		-		
客先よりの連絡方法		電話														
受付区分		不良														
仕様番号 / 品名		G-110339 / BB35L-PLT50AA3-550E-DLF														
ロットNo.		180608.1Q.0007、180613.1R.0006														
対象数量		62,800個														
不具合内容 切り曲げプロテクタ変形										略図(必要な場合のみ)						
										 						
今後どの様に動くか																
品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要																
回答期限: - 迄 回答期限: 2018/09/21 迄																
発行先確認欄																
	発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる															