

発行日： 2017年04月29日

整理No： 48M-04-002

(有)クラール 殿

協力工場 不良品連絡書


再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 2017年05月12日

承認	調査	担当
浅川 17.5.04 裕規	堀江 17.4.29 太郎	竹花 17.4.29 智治

(株) 鈴木 記入

仕様番号	101CPB-136-34F
品名	PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD
金型番号	MM447
ロットNo	270421-2-B-04
連絡受理日	2017/04/28
対象数量	19,980個

不良内容
ハウジングショートショット発生

協力工場 是正処置 記入

1. 確認内容

不具合写真・当書面にて確認

返却品の処置 (数量明記)

2. 発生原因

4. 流出原因

当リールは、不良項目・不良数が多発しており、特に食切りバリが前後のリールでも多発していた為、バリ中心に意識が向いてしまい結果として見逃ししてしまったと思われています。

3. 発生防止対策

5. 流出防止対策

当リールの様に不良項目・不良数が多発している場合でも「重要欠陥品」に対する目を厳密に「発生するかも」という意識を持って検査する事により流出を防止致します。

実施日： 年 月 日

実施日：2017年 5 月 12 日

在庫品仕掛品の確認

在庫品 0 仕掛品 0

回答日：2017年 5 月 12 日

標準類改訂 有・無 ()

承認	調査	作成
菅原	明石	明石
承認	調査	確認者
浅川 17.7.10 裕規	竹花 17.7.10 智治	竹花 17.7.10 智治

(株) 鈴木 確認

対策後、270613-2-F-01.03~270613-2-F-07.07の計5ロットにおいて同不具合無しの為有効性有りと判断致します。