

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

46F-05-008

発行先

立山電化工業(株)

## 不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門	承認	確認	作成
														黒岩 15.5.21 映次	和田 15.5.21 哲夫	和田 15.5.21 哲夫



連絡受理日	2015/05/21 14:57:10		
不具合受付者名	品質保証部品質保証二課品質保証一G      和田 哲夫		
客先名	日本モレックス合同会社	連絡者名	品質管理2G 柳原様
客先よりの連絡方法	Email		
受付区分	調査依頼		
仕様番号 / 品名	504119-4028	/	0.4 BB CONN H=0.7 HRF+P PLUG NAIL
ロットNo.	50420TA75-09,10		
対象数量	2RL		

不具合内容

変形不良

客先組立工程にて変形が発見されました。

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動かか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限: 迄

回答期限: 2015/05/28 迄

発行先確認欄

掲示期間: 2015/05/28 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →  
→ 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる