







発行日： 2019/3/27

整理No. 6010066

## 特別作業記録

## 品質保証課

品質保証課	図番	505068-2466	承認	調査	担当
	品名	0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST			
	数量	357,130			
	ロットNo	90321BW2 01-06			
			実施期限 2019/4/10		
品質保証課	<不良内容> 打痕		<処置方法> 不具合発生箇所確認		
	<手順> 成形品のため、手袋、マスク着用のこと。  打痕が発生している可能性がある製品です。 各リールを全数検査し、丸穴・製品部に打痕があった際は 品証へサンプルを提出してください。 (リール・特別作業記録は返却しないでください)  不明点あれば連絡願います。 ※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。				
品質技術課、生産課	<作業日> 31年3月29日～ 年 月 日		<備考> 打痕 90321BW201-0 02-0 03-0 04-0 05-0 06-0		
	<作業者名> 				
	作業結果	廃棄数： 0 ケ 良品数： 357130 ケ	作業時間： 29.5 H 集計月度(品証記入)： H31.4 月度 集計済		
品質保証課	<受理>  <div style="text-align: right;">   </div>				