

(株)シンエイ 殿

発行日: 2011年 10月 8日

不具合整理No. 43MD-10-001

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日: 2011年 10月 17日

承認	調査	担当
近藤 11.10.08 広司		近藤 11.10.08 広司

図番	G8C-175NS
品名	タンシ、アッシー、シンゴウ
ロットNo	1871B-072-010
発生日	9月22日
不良数量	1個
不良率	


不良内容

- ①異物付着
②加工時および全数検査時に同様な異物付着発生について、調査ねがいます。

処置

1. 確認内容

写真左端先端部の端子に異物付着を確認致しました。



返却品の処置 (数量明記)

廃却(1個)

2. 発生原因

自動機組立に於いては、端子先端部に異物付着を発生する加工工程は、見当たりませんでした。
外部からの付着と推察致します。

4. 流出原因

検査の見逃しによるものでした。

3. 発生防止対策

5. 流出防止対策

検査工程でフインポイント検査項目として、教育・実施を行ないました。

実施日: 年 月 日

実施日: 2011年 10月 17日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

0

仕掛品

0

回答日: 2011年 10月 17日

標準類改訂

有・無

(

)

承認	調査	作成
堀越		堀越

対策後 08X1B-072-003-045~05Y1B1-072-001~0229計574件
において同不具合無しを、有効性有りと判断致します。

承認	調査	確認者
浅川 12.3.27 裕規	浅川 12.3.27 裕規	竹花 12.3.27 智治

(株) 鈴木

Rev: A

MQM-10010-4