



特別作業記録

品質保証課

品質保証課	図 番	303898-1-11	承認	調査	担当
	品 名	BM28(0.6)-44DP/2-0.35V センサ (D)	佐竹 19.4.22 由浩	竹越 19.4.19 泰吉	小松 19.4.19 泰吉
	数 量	57,990			
	ロットNo	190327-8-V-03-05	実施期限 2019/5/3		
品質保証課	<不良内容> 異物付着・メッキ剥がれ		<処置方法> 選別(発生頻度確認)		
	<手順> 成形品のため、手袋、マスク着用のこと。 右写真のようなキャリアに異物・メッキ剥がれが発生しているリールです。 ①リールの製品部を全数検査し、異物が付着している場合は除去してください。 ②リールを全数検査し、キャリアに異物・メッキ剥がれが発生しているか確認してください。 発生していた場合は、サンプルを品証へ提出して下さい。(リール・特別作業は返却しないでください。) また、備考欄に各リールの異物付着・メッキ剥がれの発生頻度を記入願います。 不明点あれば連絡をください。 ※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。		 		
品質技術課、生産課	<作業日> 年 月 日 ~ 年 月 日		<備考>		
	<作業者名>				
	作業結果	廃棄数 : ケ 良品数 : ケ	作業時間 : H 集計月度(品証記入) : 月度 集計済		
品質保証課	<受理>				