

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

49F-03-001

発行先

立山電化工業(株)

## 不具合連絡書


配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			承認	確認	作成
																黒岩 18.3.02 映次	和田 18.3.02 哲夫	和田 18.3.02 哲夫

連絡受理日	2018/03/02		
不具合受付者名	品質保証部品質保証二課品質保証一G      和田 哲夫		
客先名	日本モレックス合同会社	連絡者名	柳原様
客先よりの連絡方法	Email		
受付区分	不良		
仕様番号 / 品名	503373-9039      /      0.4 B-TO-B CONN. PLUG RA LOW SIDE TERMIN		
ロットNo.	80115TA76 #14		
対象数量	300,000個		

不具合内容

変形不良  
端子圧入工程にてピン潰れが多発

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動かすか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限: - 迄

回答期限: 2018/03/09 迄

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む)  
→ 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる