

(株)シンエイ 殿

発行日： 2013年08月28日

整理No： 45M-08-003

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 2013年09月04日

承認

調査

担当



仕様番号 101CPB-138-10F

品名 PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD


不良内容

コンタクトが変形しハウジングに埋まっている

ロットNo 230808-2-E-01or02

連絡受理日 2013/08/28 19:18:27

対象数量 16,000



1. 確認内容

写真にて確認しました

返却品の処置 (数量明記)

2. 発生原因

4. 流出原因

作業者は、赤マジックカットと裏面検査を同時に行っており、赤マジックがあるかと表面にしくカットした裏面の検査と赤マジックのカットをくり返しなため作業が集中しにくく、見落としが出たものと思っています。

3. 発生防止対策

5. 流出防止対策

画像検査で赤マジック品は、必ず特別作業として、通常検査の作業員とは別の作業員にルーラーが指示し、通常検査者は、その検査に集中できるようにします。

実施日： 年 月 日

実施日 2013年 8月 9日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

回答日： 2013年 9月 9日

承認

調査

作成



標準類改訂 有・無 ()

対策後、230905-2-M-0004-0005~230912-2-T-0001の計5ロットにおいて同不具合無しのため、有効性有りと判断致します。

承認

調査

確認者



(株)鈴木

Rev : A

SQM-10010-4