

品質異常改善通知書

不具合整理No. 43MD-6-006

生産課

発行日: 2012年6月29日

下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。

再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。

指定回答日:

品技担当: 2012年 7月 4日
 生産担当: 2012年 7月 5日
 技術担当: 2012年 7月 6日

承認	確認	担当
近藤 12.6.29 広司	浅川 12.6.29 裕規	浅川 12.6.29 裕規

不具合内容

品質保証課記入

図番	101CFP-450-13F	ロットNo.	120210-2-G-03他
品名	EN-33 ハウジング	処置	通常・特採・選別・廃棄
対象数量	330,482	コメント	 
クレーム内容及び確認内容 異物付着			

流出原因・対策

品技担当記入

サコフコには問題ありませんでした。
 外觀検査工程での付着が考えられる為、確認指導
 を行います。

控えサンプルの発生 (いずれかに○印)
 発生している・発生していない

対策実施日: 年 月 日

水平展開の有 (無)
 (有の場合、対象製品名、又は図番を記入)
 () / 実施

承認	確認	担当者
太田 12.7.02 智視	山本 12.7.02 敬祐	曾我 12.7.02

発生原因・再発防止対策

生産課 担当 記入

技術課 担当 記入

<製造物に対する見解の記入>

成形工程では画像検査装置を導入しており、
 異物検査もある事から、成形工程の後で
 発生しているかと思っております。

<金型に対する見解の記入>

異物付着モード他に写真から見ると寸法OUT
 と思っております。(バリ検査)
 検査後の後付着と思っております。

後工程での確認をお願いしております。
 (現品石確認したところから原因は不明)であり、
 (入替)

同左

不具合発生日: 2012年 2月 10日

承認	確認	担当者
入井 12.7.02 裕	山本 12.7.02 敬祐	山本 12.7.02 敬祐

P番号: 8441415-

対策実施ロットNo. —

対策実施日: 年 月 日

承認	確認	担当者
近藤 12.7.04 裕正	浅川 12.7.03 裕規	浅川 12.7.03 裕規

対策実施日: 年 月 日

水平展開の有 (無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入)
 () / 実施

水平展開の有 (無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入)
 () / 実施

原因区分 ☐ 作業 ☐ 金型 ☐ 材料 ☐ 検査工程 ☐ 設備 ☐ 梱包・輸送 ☐ 管理・仕様 ☒ 顧客 ☐ その他

有効性の評価

対策後、120806-2-H-05-06~120810
 -2-H-01-07の計5ロットにおいて
 同不具合無しを、有効性有りとし半端
 致します。

予防処置 要・不要

承認	確認	担当者
近藤 12.8.28 広司	浅川 12.8.28 裕規	浅川 12.8.28 裕規

(株) 鈴木

Rev: A

MQM-22020-1