


部品製造部(社内めっき)										不具合整理No. 49K-01-002							
発行先	めっき課										不具合連絡書						
配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門		承認	確認	作成
															浅川 18.1.09 裕規	竹花 18.1.09 智治	松木 18.1.09 達也
連絡受理日		2017/12/18															
不具合受付者名		品質保証部品質保証一課品質保証Gめっき 松木 達也															
客先名		DDK(THAILAND)Ltd.										連絡者名		Winida 様			
客先よりの連絡方法		Email															
受付区分		不良															
仕様番号 / 品名		G-110481 / BB35K-PAA3E-101/102E-DLF															
ロットNo.		171019.1B.0003B															
対象数量		127,640個															
不具合内容													略図(必要な場合のみ)				
BB35K18極の成形品でリード部嵌合側Auめっき未着を発見 成形ロット:171106-2-S-001,171103-2-S-0008,0009 めっきロット:S171030 4006B 成形品300個中100個発生を確認。																	
今後どの様に動くか																	
品質異常改善通知書発行 必要                      協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2018/01/16 迄                      回答期限: - 迄																	
発行先確認欄																	
	発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる																