

(株)シンエイ 殿

発行日： 2015年06月01日

整理No： 46M-05-006

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 2015年06月08日

承認

調査

担当



仕様番号 676-1030-5

品名 DF33-6RS-3.3 リテーナ-

金型番号 MM236

ロットNo 150330-1-F

連絡受理日 2015/05/29 18:58:39

対象数量 4,000

不良内容

外箱現品票には数量:30PKと記載されているが、製品は40PK梱包されている

1. 確認内容

製品は4,000ヶ箱に入っていたのに、現品票は3,000ヶで作成して見出し付けてしまった。

返却品の処置 (数量明記)

返却無し

2. 発生原因

箱の中身と現品票を見取る時の
確認ミス
(照合作業を急いだ為)

4. 流出原因

右と同じ

3. 発生防止対策

箱の中身を数えた後、口を閉じず現品票と
チェック表のLOTと照らし合ってから現品票を見取り
確認者に箱の中身の数・LOTを確認してもらった後
に箱の口を閉じる。

今後、手順書を作成し、間違えのない作業を実施至く。

実施日： 27 年 6 月 5 日

5. 流出防止対策

右と同じ

実施日： 27 年 6 月 5 日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品


回答日： 27 年 6 月 9 日

承認

調査

作成

2015.6.9



標準類改訂 有・(無) ()

対策後、150827-1-H~150922-1-Iの計5ロットにおいて同一不具合無し
を、有効性有りとは判断致します。

承認

調査

確認者



(株)鈴木

Rev : B

SQM-10010-4