

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

47F-09-016

発行先

生産一課

不具合連絡書


配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門	承認	確認	作成
														黒岩 15.9.28 映次	佐竹 15.9.28 由浩	近藤 15.9.28 広司

連絡受理日	2015/09/28 13:18:12		
不具合受付者名	品質保証部品質保証二課品質保証二G 近藤 広司		
客先名	京セラコネクタプロダクツ株式会社	連絡者名	M/D品証 竹花氏
客先よりの連絡方法	Email		
受付区分	不良		
仕様番号 / 品名	71 5859 999 X21 XXX S (5859 プラグCT) 5859 PLUG CONT (H=0.9)		
ロットNo.	150804.6.I.0009～013A/B		
対象数量	11,000,000		

不具合内容

B側端子に樹脂被り発生。
(B側端子 J1,2寸法がランダムに変化)

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2015/10/09迄

回答期限: - 迄

発行先確認欄

掲示期間: 2015/10/05 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→ 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる