


部品製造部(社内めっき)														不具合整理No.		49K-01-001	
発行先	めっき課													<h1 style="text-align: center;">不具合連絡書</h1>			
配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門	承認	確認	作成	
														浅川 18.1.06 裕規	竹花 18.1.06 智治	松木 18.1.06 達也	
連絡受理日		2018/01/05															
不具合受付者名		品質保証部品質保証一課品質保証Gめっき 松木 達也															
客先名		京セラ株式会社										連絡者名		芹澤様			
客先よりの連絡方法		Email															
受付区分		不良															
仕様番号 / 品名		71 5897 999 X21 XXX S (ﾌﾗｸﾞ CT) / 5897 PLUG CONT (H=0.8)															
ロットNo.		171205.1.C.0004B															
対象数量		59,510個															
<p>不具合内容</p> <p>成形品でリード部(カンゴウ面側と実装面側)でAu未着が発見されました。          客先にて成形品5000個中で50個、Au未着が確認されています。          成形ロット: 7Z19NS104          めっきロット: S1712075012A</p>																	<p>略図(必要な場合のみ)</p> 
<p>今後どの様に動くか</p> <p>品質異常改善通知書発行 必要                      協力工場不良品連絡書発行: 不要</p> <p>回答期限: 2018/01/15迄                      回答期限: - 迄</p>																	
発行先確認欄																	
	発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる																