

# Protokoll zum Projekt

Ju\_368\_

## Protokoll

**Baustelle:** Zu

**Projekt-Nr.:** 368

**Bericht-Nr.:** Ghsgdsdf

**Begehung vom:** 01.10.2020

**Begehung durch:** Stefan Krauß

**Weitere Teilnehmer:**

**Besondere Hinweise:** sdfsgdf

**Im Auftrag von:**

Tennet - Umspannwerk Fulda West



sdfsgdf

**Zum Zeitpunkt der Begehung:**

**Wetter:**

☒ Sonnig ☒ Regen ☐ Starkregen ☐ Starke Winde ☐ Bewölkt ☐ Schneefall ☐ Windig

**Anwesende Auftragnehmer:**

Dgsfdgsd

**Durchgeführte Tätigkeiten:**

- Keine durchgeführten Tätigkeiten -

**Gefährdung:**

-

**Festgestellter Mangel:**

Fehlender/mangelhafter Maschinen-Abdeckung

**Lösungsvorschlag:**

Maschinen-Abdeckung anbringen/ergänzen

**Kommentar:**

Asdfghjk

**Bilder: (0)**

-

Ende des Berichtes.  
Der Bericht besteht aus 2 Seite(n)

---

Fragen zum Bericht richten Sie bitte an den  
Projektbearbeiter/in Isabel Hahn unter [hahn@sifar.de](mailto:hahn@sifar.de).

---

## Legende



Sehr schwerer Mangel. Es sind sofort Maßnahmen zu ergreifen, anderweitig ist die Tätigkeit zu stoppen.



Schwerer Mangel. Es sind schnellstmöglich Maßnahmen zu ergreifen.



Mangel. Es sind zeitnah Maßnahmen zu ergreifen.



Mangel. Wurde vor Ort behoben.



Vorbildlicher Zustand.



Hinweis.