

Test BC-HLR-40

" Leitura do arquivo de firmware

O software do B/C deve receber os pacotes do arquivo de firmware exemplo da Embraer e conseguir extrair informações como PN de hardware para verificar compatibilidade"

Procedimento realizado

1. O B/C deve estar ligado, em modo manutenção
2. O GSE deve estar logado, conectado no wifi do B/C e o operador deve ter escolhido uma imagem para envio clicando em transferir
3. Verificar informações referentes ao primeiro bloco recebido

Resultados obtidos

o PN de hardware foi extraído corretamente, como requisitado

```
I (28961) STATE_UPLOAD_PREP: EXIT ST_UPLOAD_PREP
I (28971) STATE_UPLOADING: INIT ST_UPLOADING
I (28971) tftp: Iniciando RRQ para EMB-SW-007-137-045.bin
I (30761) storage: Opened temporary file: /firmware/temp.bin
I (30761) tftp: Servidor GSE usando TID (porta) 53243
I (30761) tftp: Bloco 1 recebido (512 bytes)
I (30761) tftp: PN de hardware verificado com sucesso no primeiro pacote: EMB-HW-002-021-003
I (30781) tftp: Bloco 2 recebido (512 bytes)
I (30791) tftp: Bloco 3 recebido (512 bytes)
I (30801) tftp: Bloco 4 recebido (512 bytes)
I (30831) tftp: Bloco 5 recebido (512 bytes)
```